N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)
प्रथम खबर अहवाल
(कलम बी एन एस एस १७३ च्या अंतर्गत)

1. **District** (जिल्हा): सिंधुर्ग **P.S.**(ठाणे): कुडाळ
FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0326 **Year** (वर्ष): 2024
Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 22/12/2024 19:45

2.

S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	106(1)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	281
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	125(a)
4	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	125(b)
5	मोटरवाहन अधिनियम, १९८८	184

3. (a) **Occurrence of offence** (गुन्ह्याची घटना):
1. **Day**(दिवस): रविवार
Time Period (कालावधी): पहर 5
Date From (दिनांक पासून): 22/12/2024
Date To (दिनांक पर्यंत): 22/12/2024
Time From (वेळेपासून): 15:45 बजे
Time To (वेळेपर्यंत): 15:45 बजे

(b) **Information received at P.S.** (माहिती मिळालेले पोलीस ठाणे):
Date (दिनांक): 22/12/2024 **Time** (वेळ): 19:26 बजे

(c) **General Diary Reference** (रोजनामचा संदर्भ):
Entry No. (नोंद क्र.): 031
Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 22/12/2024 19:26 बजे

4. **Type of Information** (माहितीचा प्रकार): लेखी

5. **Place of Occurrence** (घटनास्थळ):
1.(a) **Direction and distance from P.S.**(पोलीस ठाण्यापासून दिशा व अंतर):
उत्तर, 2 किमी **Beat No.** (बिट क्र.):
(b) **Address** (पत्ता): मुंबई गोवा हायवेवर ,भंगसाळ नदिपुलाच्या पुढे , कुडाळ,कुडाळ

(c) **In case, outside the limit of this Police Station, then** (या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीबाहेर असल्यास):
Name of P.S.(पोलीस ठाण्याचे नाव):
District(State) (जिल्हा(राज्य)):

6. **Complainant / Informant** (तक्रारदार/माहिती देणारा):

(a) **Name** (नाव): जनार्दन बापु मांजरेकर

(b) **Father's/Husband's Name**(वडील / पती चे नाव) :

(c) **Date/Year of Birth** (जन्म तारीख/वर्ष): 1963

(d) **Nationality** (राष्ट्रीयत्व): भारत

(e) **UID No.** (यु.आय.डी. क्र.):

(f) **Passport No.**(पारपत्र क्र.):

Date of Issue (दिल्याची तारीख):

Place of Issue (दिल्याचे ठिकाण):

(g) **ID details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License, PAN)** ओळखपत्र विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड)

S.No. (अ.क्र.)	ID Type (ओळखपत्राचा प्रकार)	ID Number (ओळखपत्राचा क्रमांक)
1		

(h) **Address** (पत्ता):

S.No. (अ.क्र.)	Address Type (पत्त्याचा प्रकार)	Address (पत्ता)
1	वर्तमान पता	रामेश्वर कॉम्प्लेक्स ,भरडनाका मालवण,मालवण,मालवण,सिंधुदुर्ग,महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पता	वेताळ बांबर्डे,कुडाळ,कुडाळ,सिंधुदुर्ग,महाराष्ट्र,भारत

(i) **Occupation** (व्यवसाय):

(j) **Phone number** (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9405926324

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars** (माहीत असलेल्या /संशयीत/अनोळखी आरोपीचा संपूर्ण पत्ता):

S.No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पता)
1	वरुण आनंद दामले			1. छाया सदन आर एल 154, उस्मा पेट्रोलपंप समोर, पेंढारकर कलेज जवळ ,डोंबिवली पुर्व, डोंबिवली,ठाणे शहर,महाराष्ट्र, भारत

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant** (तक्रारदार/माहिती देणा-याकडून तक्रार करण्यातील विलंबाची कारणे):

लगलीच

(पोलीस ठाणे कुडाळ)

Particulars of properties of interest (संबंधीत मालमत्तेचा तपशील):

S.No. (अ.क्र.)	Property Category (मालमत्ता वर्ग)	Property Type (मालमत्ता प्रकार)	Description (वर्णन)	Value(In Rs/-) (मुल्य (रू.

10 **Total value of property (In Rs/-)**
(चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रू. मध्ये)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any**
(इनक्वेस्ट अहवाल/ अकस्मात मृत्यू प्रकरण क्र.,जर असल्यास)):

S.No. (अ.क्र.)	UIDB Number (यु.आय.डी.बी.क्र.)

12. **First information contents** (प्रथम खबर हकीकत):

मी जनार्दन बापु मांजरेकर वय 61 व्यवसाय हॉटेल, शिक्षण 9 वी, जात- हिंदु-भंडारी रा. वेताळ बांबर्डे, ब्राम्हणवाडी ता. कुडाळ, मो नं -9405926324 आज मुक्काम जिल्हा, रुग्णालय ओरोस सिंधुदुर्ग समक्ष हजर होऊन लिहून देतो की,

मी वरील ठिकाणी माझी पत्नी वसुंधरा जनार्दन मांजरेकर वय 55 वर्षे, मुलगा ऐश्वर्य, मुलगी भाग्यश्री, समृद्धी, सिद्धी अशी माणस राहतो. माझे मालवण एसटी स्टँड येथील एसटी कॅन्टींग चालवतो. त्याठिकाणी माझा मुलगा ऐश्वर्य, भाग्यश्री समृद्धी असे व मी तेथे हॉटेल व्यवसाय करतो व रामेश्वर कॉम्प्लेक्स भरडनाका मालवण येथे आम्ही राहतो. माझी पत्नी वसुंधरा व सिद्धी ही वेताळ बाबर्डे येथे असतात. आम्ही सर्वजन घरी वेताळ बाबर्डे येथे येवुन जावुन असतो.

आज दि. 22/12/2024रोजी सायंकाळी 3.30 वा मानाने मी वेताळ बाबर्डे येथुन माझे नावे असलेली प्लेजर गाडी नं MH07 AA 6831 ही घेवुन माझ्या पाठी माझी पत्नी वसुंधरा हीला बसवून पिंगुळी MIDC येथे बॅरीस्टर नाथ पै विद्यालय येथे कार्यक्रम पाहण्याकरीता जात होतो. मी माझ्या ताब्यातील मोपेड प्लेजर गाडी ही मुंबई गोवा हायवेरोडने चालवित घेवुन जात असताना मी भंगसाळ नदि पुल कुडाळच्या पुढे आलो असता सुमारे 3.45 वाजण्याच्या मानाने माझ्या पाठीमागुन भरधाव वेगात येणाऱ्या चार चाकी वाहनाने माझ्या प्लेजर गाडीला मागावून जोराची धडक देवुन अपघात घडला सदर धडकेमुळे मी माझी पत्नी वसुधंरा असे गाडीसह रस्त्यावर पडलो. त्यात माझ्या डोकीला मागे दुखापत झाली. व माझ्या पत्नीला गंभीर दुखापत झाल्याने तीच्या नाकातोंडातून रक्त येऊन ती जागीच बेशुद्ध पडली. सदर चारचाकी चालक याने आपले वाहन थांबवुन तो तेथे आला. व त्याने त्याच अल्टो गाडीत मला व माझ्या पत्नीला घालुन ग्रामीण रुग्णालय कुडाळ येथे उपचाराकरीता दाखल केले. माझ्या पत्नीवर प्रथमता प्राथमिक उपचार करून जिल्हा रुग्णालय ओरोस येथे उपचाराकरीता पाठविण्यात आले व माझ्यावर सुद्धा प्राथमिक उपचार करून मला जिल्हा रुग्णालय ओरोस येथे उपचाराकरीता दाखल करण्यात आले असुन माझ्यावर उपचार सुरु असुन मी पूर्ण शुद्धीवर आहे आता मला सदर चारचाकी वाहन चालकाचे नाव व पत्ता समजलेला अजून त्याचे नाव वरुण आनंद दामले वय 40 वर्ष सध्या रा. छाया सदन, आर एल 154, उश्मा पेट्रोलपंप समोर, पेंढारकर कॉलेज जवळ डोंबिवली पूर्व असे असुन त्याच्या ताब्यातील अल्टो गाडी नं- MH-05 FB-9713 असे असल्याचे समजलेले आहे.

तरी आज ता. 22/12/2024 सायंकाळी 3.45 वाजताचे मानाने मी माझ्या मालकीची मोपेड प्लेजर गाडी नं. MH 07 A A6831 हि वेताळ बांबर्डे ते पिंगुळी MIDC अशी मुंबई गोवा हायवे रोडने घेवुन जात असताना माझ्या मागून येणारे अल्टो गाडी नं MH-05 FB-9713 वरील चालक वरुण आनंद दामले वय-40 वर्षे रा. छाया सदन आर एल 154, उस्मा पेट्रोलपंप समोर, पेंढारकर कॉलेज जवळ डोंबिवली पूर्व याने आपली गाडी बेदारकारपणे अतिवेगात चालवून माझ्या प्लेजर गाडीस मागावून जोराची धडक देवुन अपघात करून सदर अपघातात माझ्या डोकीच्या मागे किरकोळ व गभीर दुखापत करून तसेच माझी पत्नी वसुंधरा हिला झालेल्या गंभीर दुखापतीमुळे तिच्या मृत्युस कारणीभुत झाला म्हणुन, माझी अल्टो चालक याचे विरुद्ध तक्रार आहे.

वरील माझा जबाब मला वाचुन दाखविला तो माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर आहे.

I.I.F.-I (

13. **Action taken: Since the above information reveals comm offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.** (केलेली कारवाई: बाब केलेल्या कलमान्वये वरील अहवालावरून अपराध घडल्याचे.)

(1) **Registered the case and took up the investigation:** (प्रकरण नोंदविले आणि तपासाचे काम हाती घेतले):

or (किंवा)

(2) **Directed (Name of I.O.)** (तपास अधिका-याचे नाव):
ganesh rameshrao karhadkar
Rank (पद): I (Inspector) **No.**(क्र.):
to take up the investigation (ला तपास करण्याचे अधिकार दिले) **or** (किंवा)

(3) **Refused investigation due to** (ज्या कारणामुळे तपास करण्यास नकार दिला):

or (ज्या कारणामुळे तपास करण्यास नकार दिला)

(4) **Transferred to P.S.**
(गुन्हा दुसरीकडे पाठविला असल्यास त्या पोलीस ठाण्याचे नाव):

District (जिल्हा):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (प्रथम खबर तक्रारदाराला/खबरीला वाचून दाखविली, बरोबर नोंदविली असल्याचे त्याने मान्य केले आणि तक्रारदाराला/खबरीला खबरीची प्रत मोफत दिली.)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14 **Signature/Thumb impression of the complainant / informant.**
(तक्रारदाराची/खबर देणा-याची सही/अंगठा):

Placed कार्यालय सिंधुदुर्ग MLC नं. 1427/2024 दि. 22/12/24 वकील

15. **Date and time of dispatch to the court** (न्यायालयात पाठवल्याची तारीख व वेळ):

पोलीस ठाणे अमलदार
कडाळ पोलीस ठाणे
सिंधुदुर्ग

Signature of Officer in charge, Police Station
(ठाणे प्रभारी अधिकाऱ्याची सही)

Name (नाव): Rajendra Ananda Ma
Rank(पद): I (Inspector)
No.(सं.): 15101000402RAMM76(

१९१७

Form : II

-२०,०००-अे ४"-७.२०१२

CRIME DETAILS FORM

घटनास्थळ पंचनामा/गुन्ह्याच्या तपशिलाचा नमुना

महाराष्ट्र Dist. सिंधुदुर्ग P.S. कुडाळ FIR/Proceeding/G.D. No. 326 Year 2024 Date 22/12/2024
जिल्हा पोलीस ठाणे पहिली खबर क्र./कार्यवाही क्र. वर्ष तारीख

Act and Section : भा. न्या. स. 2023 चे कलम 106(1), 281, 125(A), 125(B) मोवा का 184
अधिनियम व कलमे :

The Place of Occurrence shown by :
घटनेचे ठिकाण दाखवण्याऱ्याचे :

Name : आदित्य जगदीश बटावले Father's/Husband's Name : जगदीश बटावले
नाव : पित्याचे/पतीचे नाव :

Address : रा. कुडाळ एम. आय. डी. सी मो. नं - 7756007239
पत्ता :

4. Type of Crime (All including M. O. Crime) :
गुन्ह्याचा प्रकार (गुन्ह्याच्या सर्व पध्दतीसह) :

(i) Major Head : फेटल अपघात (ii) Classification of Major Head : —
प्रधान शीर्ष : प्रधान शीर्षाचे वर्गीकरण :

(iii) Method (s) :
पध्दती :

1 —

2 —

3 —

(iv) Conveyances used : अल्टो गाडी नं MH05.FB.9713 व मोपेड प्लेजर गाडी नं MH07AA 6831
वापरलेली वाहने :

(v) Character assumed : —
केलेले वेषांतर केलेली बतावणी :

(vi) Language/s. lang. used : —
वापरलेली भाषा / बोली भाषा :

(vii) Special Feature-1: —
विशेष वैशिष्ट्ये-१ :

Special Feature-2: —
विशेष वैशिष्ट्ये-२ :

Special Feature-3: —
विशेष वैशिष्ट्ये-३ :

(viii) Type of place of Occurrence: मौजे कुडाळ मुंबई गोवा हायवे रोडवर भंगसाळ नदी पुलाचे अलीकडे
घटनेच्या ठिकाणाचा प्रकार :

(viii) Type of Property Involved (4 Types) (major head of the Property to be filled)
अंतर्भूत मालमत्तेचे प्रकार :

(1) — (2) —

(3) — (4) —

5. Particulars of the Victims (Attach separate sheet, if required) :
बळींचा तपशील (आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावा) :

Sr. No. अ. क्र.	Full Name संपूर्ण नाव	Date / Year of Birth जन्मतारीख/ वर्ष	Sex लिंग	Nationality राष्ट्रीयत्व	Religion धर्म	Whether SC/ST जाती/ जमाती	Occupation व्यवसाय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	वसुंधरा जमदीश मांजरेकर	55 वर्षे	स्त्री	भारतीय	भंडारी	हिंदु	गृहिणी	वेताळ ब्राम्हणवाडी

6. Motive of Crime : अविचारी व दयगयीने वाहन चालवीणे.
गुन्ह्याचा हेतू :

7. Details of Properties Stolen/Involved : [Use appropriate prescribed forms (s) and attach] :
चोरीच्या / अंतर्भूत मालमत्तेचा तपशील (योग्य नमुना वापरावा व सोबत जोडावा) :

8. Description of the place of occurrence :
घटनेच्या जागेचे वर्णन :

यासील नमुद पंचास आम्ही पोलीस अंमलदार डी.व्ही. चव्हाण, सपो /338, पोलीस ठाणे कुडाळ यांनी बोलवल्या वरुन आम्ही पंच मुंबई-गोवा हायवे रोडवर कुडाळ भंगसाळ पुल येथे आलो. तेथे आम्ही पंचाना कळविले की. कुडाळ पोलीस ठाणे गु. रं.नं. 326/2024, BNS 106(1), 281 125(A), 125(B), मो.वा.का-184 हा गुन्हा काल दि. 22/12/2024 रोजी 15:45 वा. चे मानाने मुंबई-गोवा हायवे रोडवर भंगसाळ नदीचे पुलाचे पुढे कुडाळ वाजुचे दिशेने घडलेला असुन सदा गुन्ह्याचे घटनास्थळाचा पंचनामा करावयाचा असल्याने आपण पंच म्हणून उपस्थित रहा असे

Description of the place of occurrence (Contd.) :
घटनेच्या जागेचे वर्णन (पुढे चालू) :

Form : 2-(

वरील त्यांचे समक्ष पंचनामा केला सही अलीकडे प्रमाणे.

आज समक्ष हजर असलेले साक्षीदार आकाश जगदीश ढवळले वय-26 वर्षे रा. कुडाळ MIDC ह्या इसमाचे घटना याथवीत असून सदरचे घटनास्थळ हे मौजे कुडाळ मंगलाठ नदी पुलाचे अलीकडे कुडाळ शिरोडा बाजूने मुंबई ओवा हायवे रोड वर असून घटनास्थळी डांबरी रस्ता हा मध्य आसाच्या दुभाजका पासून पूर्वेस 58 फुट अंतरा पर्यंत आहे. पूर्व बाजूच्या रस्त्याचे खडीपासून पश्चिमेस 12 फुट अंतरावर सपेद रंगाचा पट्टा मारलेला असून त्याचे कडेला रक्ताचे झालेले डाग दिसत असुन त्याचा हात रक्ताने चिकटलेला आहे. त्याजपासून उत्तरेस नुमो यकुल अंतरावर रस्त्यावर रक्ताचे थुंकलेले डाग दिसत आहेत सदर ठिकाणी थोडीशी मयत वसुंधरा जनरीने मांजरेकर ही अपघातात मयत्यी होवून तीचा नाका तोंडातुन रक्त येवून ही रस्त्यावर वेगवेगळ्या अवस्थेत पालथी होती व तीचे डावा पाय गुडघ्या पासून दिसत असल्याचे साक्षीदार आकाश ढवळले हे समक्ष सांगत असेल त्या रक्ताचा 5 फुटापासून उत्तरेस थुंकलेले डाग 34 फुट अंतरावर पूर्व बाजूच्या कडेला अगदी मंगलाठ नदीपुलाचा कठडा आहे. पूर्व बाजूकडील रस्त्या लगत गाडीच्या कायदयाचे छोटे छोटे तुकडे पडलेले दिसत असुन त्यामध्ये हॉन्डा कंपनीच्या लाईटचा ब्रोकन झालेला फिटत आहेत. तसेच काही गाडी मधील काचेचे तुकडे उत्तरेला पडलेले दिसत आहेत. सदर अपघातातील दोन्ही वाहने ताब्यात घेवुन पोलीस ठाण्याच्या आवारात ठेवण्यात आलेली असुन तपासी पहाणी कामी पंच हे आम्ही पोलीस असे खात्रीशिरीत पोलीस ठाणे कुडाळचे आवारात येवुन दोघेही पंच गाडीचे MH07 AA 6831 ची तपासणी केली असता गाडीचे मागील नंबर प्लेट कायदयाचे दुसऱ्या मागील चाकाला अडकलेली असुन मागील हेडलाईट मधील खालील काच व उजवा साईड मागचा फुटलेला आहे तसेच गाडीचा उजवा साईडचा मडगार्ड काचेचा कायदा फुटलेला आहे तसेच गाडीवरील मडगार्ड वाकलेले असुन उजवा साईड कडील आरश्याची काच फुटलेला असुन बेक लिवर फुटलेला आहे. पुढील हेडलाईट फुटलेली असुन पुढील बोनेट वाईचा थोडासा पेचलेला दिसत आहे. तसेच अल्टोगाडी नं MH08 F8 9713 ची पहाणी केला पुढील बंपरला थोडे खरचटलेले असुन उजवा साईडचा मडगार्ड तुटला असुन उजवा साईडचा हेडलाईट फुटलेला आहे. तसेच उजवा साईडचा मडगार्ड वर फुटलेली आहे. बोनेट वाकलेला

9. Map/नकाशा :



10. Description of physical evidence from the scence of crime for the property recovered / seized for the purpose of inve...
तपासकामी प्रत्यक्ष पुरावा म्हणून गुन्ह्याच्या जागेवरून मिळविलेल्या / जप्त केलेल्या मालमत्तेचे वर्णन :

घटनास्थळी अंक्षास 16°014287 व रेखांश 73°6957429 आहे.

11. Date and Time of Panchnama : 23/12/2024
घटनास्थळ पंचनाम्याचा दिनांक :

Time : वेळ 17:27 ते 18:30

Signature of Panchas :
पंचांच्या सह्या :

12. Name of Panchas :
पंचांची नावे :

(1) प्रकाश मारुती सावंत वय - 51 वर्षे शिक्षण 10वी
Full Address : रा. वेताळ बांबर्डे ब्राम्हणवाडी ता. कुडाळ
पत्ता : मो. नं. 9764352225

(2) दत्तप्रसाद दत्तात्रय सामंत वय - 40 वर्षे
Full Address : शिक्षण MABd रा. वेताळ बांबर्डे
पत्ता : ब्राम्हणवाडी ता. कुडाळ मो. नं. 8010421412

Name and Signature of Investigation
तपासीक अंमलदाराची सही

Name : डी. वी. चव्हाण
नाव :

Date : 23/12/2024
दिनांक :

Rank ..... B. No. if any ३२

MLC No : 1427/2024
PM No : 70/2024

C. M. 67 e.

Information Of A Post-Mortem Examination Held At District Hospital Sindhudurg **Dispensary /**

Hospital On The Dead Body Of Vasundhara Janardhan Manjarekar **Of Village / City** Vetal Bambarde

Taluka - Kudal **, District -** Sindhudurg **, by** Dr Sachin Balwante

I. ***General Particulars -***

1. *(a)* By whom was the corpse sent?	Ravindra Shegade, police sub inspector Kudal police station
(b) Name of Place (from which sent?)	District Hospital, Sindhudurg
(c) Distance of place from which sent?	0 km.
2. By whom was the corpse brought?	J. P. Rayshirodkar 1143
3. By whom identified?	Janardhan Bapu Manjarekar
4. The date, hour and minute of its receipt.	22/12/2024
(a) The date, hour and minute of beginning post-mortem examination.	22/12/2024 at 9:20 pm
(b) The date, hour and minute of ending post-mortem examination.	22/12/2024 at 10:00 pm
5. Substance of accompanying Report from Police Officer or Magistrate, together with the date of death, if known. Supposed cause of death or reason, for examination.	As per police inquest, 55 yrs/female had RTA on 22/12/2024 at Ground 3:30 pm. primary treatment done at RH Kudal. patient brought dead to casualty at civil hospital Sindhudurg

examined at Dispensary
Hospital -

(a) Name of place where examined. —

(b) Distance from Dispensary or Hospital —

(c) Reason why the body was not sent to the Dispensary or Hospital. —

II. External Examination -

7. Sex, apparent age, race or caste, Description of clothes and of ornaments on the body. - 55 years / female
- Brown full sleeve kurta with design on it
- Brown full pajama with design on it.

8. *Condition of the clothes -*

Whether wet with water stained with blood soiled with vomit or focal matter. - Kurta stained with blood.

9. Special marks on the skin such at scars, tattooing, etc., any malformations, peculiarities or other marks of identification. State of the teeth. - mole on Right cheek
- mole on chin

In newly-born infants, the length and (if possible), the weight of the body to be recorded together with the state of the hair, nails and umbilical cord, its length, whether placenta is attached or not. if present, its size and condition. —

	Condition of Body - Whether well-nourished, thin or emaciated, Warm or cold.	- Well nourished, cold
11.	***Regard Mortis*** - Well-marked, slight or absent, whether present in the whole body or part only.	- Well marked, present in whole body
12.	Extent, and signs of decomposition, presence post-mortem lividity of buttocks, loins, back and thighs or any other part. Whether bullae present and the nature of their contained fluid. Condition of the cuticle.	- No signs of decomposition - post mortem lividity present over posterior aspect of body except pressure areas.
13.	***Features*** - Whether natural or swollen, stale of eyes position of tongue; nature of fluid (if any) oozing from mouth, nostrils-or ears.	- Facial features identifiable, eyes half open, pupils dilated - mouth closed, tongue inside mouth - Blood oozing from mouth, Nose and left ear
14.	***Condition of skin*** - Marks of blood, etc. in suspected drowning the presence of absence of *cutes anserina* to be noted.	- Dry

15. Injuries to external genitals. Indication of purging.

- No injuries to genita
- No purging.

16. ***Position of limbs*** - Especially of arms and of fingers in suspected drowning the presence or absence of sand of earth within the nails or on the skin of hands and feet.

- Straight.

17. ***Surface wounds and injuries*** - Their nature, position, dimensions (measured) and directions to be accurately stated - their probable age and causes to be noted.

If bruises be present what is the condition of the subcutaneous tissues?

(*N.B.* - When injuries are numerous and cannot be mentioned within the space available they should be mentioned on a separate paper which should be signed.)

- C.LW over Left temporal scalp of size 5 cm x 2 cm x 1 cm
- Contusion over Left parietal scalp of size 7 cm x 4 cm x 1 cm
- Abrasion over Left little finger 2 cm x 1 cm
- Abrasion over Left great toe 1 cm x 1 cm
- Abrasion over Left elbow 2 cm x 1 cm

18. Other injuries discovered by external examination or palpation as fractures etc..

-

(a) Can you say definitely that the injuries shown against serial Nos. 17 and 18 are antemortem injuries?

- Antemortem injuries.

21. ***Abdomen -***

Walls	- Intact.
Peritoneum	- Intact
Cavity	- Intact
Bucal Cavity teeth, tongue and pharynx	- Intact
Desophagus	- Intact
Stomach and its contents	- empty stomach
Small intestine and its contents	- Intact
Large intestine and its contents	- filled with gases & faeces
Liver (with weight) and gall bladder.	- Intact
Pancreas and Suprarenals	- Intact
Spleen with weight	- Intact
Kidneys with weight	- Intact.
Bladder	- Intact
Organs of generation	
Additional remarks with where possible. Medical Officer's deduction from the state of the contents of the stomach as to time of death and last meal.	—

18. (
e
fi

(a)

State which viscera (if any) have been retained for chemical examination and also quote the numbers on the bottles containing the same.

- Viscera Not preserved.

DETAILED ACCIDENT REPORT(DAR)

ANNEXURE -A

MECHANICAL INSPECTION REPORT

(Submit separate Mechanical Report for each vehicle)

Date - 05/12/2026.

H.T.V./M.G.V./L.G.V.

1	Case FIR No.	328/2026.
2	Under Section	BNS - 1080), 281, 125(a)(b), MVAct - 184
3	Police Station	Kudal P.S.
4	Registration No. of the Vehicle	MH07 AA 8831
5	Make, Model Name, Colour & Type of Vehicle	Hero - Pleasure Reddish colour
6	In Case of HTV/MGV/LGV (a) Whether Lateral Under Run Protective Device (LUPD)& Rear Under Run Protective Device (RUPD) installed \ (For vehicle weighing 3.5 ton or more) (b) Whether speed governor installed & functional or otherwise ?	— N.A —
7	In case of commercial vehicle : a) Particulars of fitness b) Particulars of permit	— N.A —
8	Point of impact and damage -	Rear side.
9	Mechanical condition of the vehicle -	Not in a road-testable condition
10	Paint marks (if any)-	—
11	Condition of Braking System i.e. working or not ?	Could check
12	Whether the vehicle fitted with anti-lock- Braking System (ABS)? a) If Yes, whether it is functioning or not ? b) Whether trials regarding skid marks of ABS fitted vehicle have been carried out to esti mate the speed of the vehicle	—
	Whether vehicle modified by a) Installing CNG/LPG Kit b) Change of vehicle body	NO
	Condition of tyres- whether original or retreated ?	Original
	Whether horn was installed and functional ?	Not working

Whether the brake lights & other lights functional ?	—
Condition of safety bags in the vehicle	—
Whether the vehicle properly maintained ?	—
Whether the vehicle and faulty number plate ?	NO
Whether the vehicle had tinted glasses ?	—
If the vehicle was educational institution bus, whether the vehicle was fitted with the doors that can be shut and whether the vehicle had a suit able inscription to indicate that they are in the duty of an educational institute, as per the guide lines laid down in MC Mehta v. Union of India, (1998) 1 SCC 676 and MC Mehta v. Union of India (1999) 1 SCC 413 ?	—N.A—
Details of damage on the vehicle -	

Rear mud-guard bent towards tyre.
Tail light assembly glass broken.
Brake light not working.
Rear view mirror missing.
Right side brake handle broken.
Head light glass broken and not working.
Front mud-guard have scratches

M-97 vs M-95.
A-6831 FB-9213

25/12/24.
Mechanical Officer
(Name & Stamp)
V. D. Bhojale
Inspector of M. V.
Maharashtra

SHO
(Name & Stamp)



7291 1786 1283

माझे आधार, माझी ओळख

Unique Identification Authority of India

7291 1786 1283

Indian Union Driving Licence
Issued by Government of Maharashtra

MH05 20100050024



Issue Date 09-05-2024 | Validity(NT) 08-05-2034 | Validity(TR)

Holder's Signature

Date of First Issue 07-05-2024

Name: VARUN DAMLE

Date of Birth: 27-02-1985 | Blood Group: B+ | Organ Donor: N

Son / Daughter / Wife of: ANAND DAMLE

Address:
SANDHYA CHHAYA RL-154/2 OPP USMA AUTO MILAP NAGAR KALYAN THANE 421203

DL No : MH05 20100050024

Invalid Carriages (Regn Numbers)

Hazardous Validity | Hill Validity

Class of Vehicle	Code	Issued by	Date of Issue	Vehicle Category	Badge Number	Badge Issued Date	Badge Issued by
	MCWG	MH05	07-05-2024	NT			
	LMV	MH05	26-11-2018	NT			

Form 7 Rule 15 (2)

Emergency Contact Number

(MH05) Licensing Authority

MAHARASHTRA STATE GOVERNMENT

CERTIFICATE OF REGISTRATION



Form 23A

Regn. No. MH05FB9713

MH26035464

Regd. Owner	VARUN ANAND DAMLE
S/D/W of	ANAND R DAMLE
Purpose	NEW / HPA
Regd. Date	[illegible]
Class	[illegible]
Fuel	[illegible]
Vehicle Date	[illegible]
Vehicle Type	[illegible]
Manufacturer	[illegible]
Chassis No.	[illegible]
Engine No.	[illegible]
Model No.	ALTO VXR
Hypothecated To	[illegible]
Manufacturing Dt.	[illegible]
Seat. Capacity	[illegible]
Stand. Capacity	[illegible]
Tax Paid Up To	LTT
Regd. Validity	[illegible]
Address	PLOT NO. [illegible], SANDHYA CHAYA OPP USMA AUTO KALYAN DOMBIVLI EAST MILAP SAGAR, MIDC Thane [illegible]

Sr. Of Ch. [illegible]

Chief Secretary

Selection Vrt	[illegible]
Cubic Capacity	[illegible]
Wheelbase	[illegible]
R.L.W.	[illegible]

DY RTO KALYAN
Issuing Authority

Signature Of Issuing Authority